オートドアミラーコントローラー　動作確認車種一覧表

※1　下記車両において取付不可となっている車両はエンジン停止後、約40秒間ドアミラー格納スイッチでドアミラー開閉操作が行える為、取付不可となっております。
下記取付不可能車種以外にも、エンジン停止後、約40秒間ドアミラー操作が行える車両については、取付不可です。

2023年10月16日 更新

税込価格には10%の消費税が含まれています。

マツダ

車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション		
			(ADM-###)	売価格（税込）（税抜価格）	ﾘﾓｺﾝｷｰ連動（ADL-11）	販売価格（税込）（税抜価格）	ACC連動（ADK-98）	販売価格（税込）（税抜価格）	ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟⅠ（MR-30）	本体価格（税込）	本体価格（税別）
RX-8	H15/4～H24/7	SE3P	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アクセラ	H15/10～H18/5	BK3P.BK5P.BKEP	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アクセラ	H18/6～H21/5	BK3P.BK5P.BKEP	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アクセラ ※1	H21/6～H25/10	BL5FP.BLEAP.BLEFP	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アクセラスポーツ	H15/10～H18/5	BK3P.BK5P.BKEP	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アクセラスポーツ	H18/6～H21/5	BK3P.BK5P.BKEP	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アクセラスポーツ ※1	H21/6～H25/10	BL3FW.BL5FW.BLEAW.BLEFW	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザ	H14/5～H17/5	GG3P.GGEP	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アテンザ ※1	H17/6～H19/12	GG3P.GGEP	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザ ※1	H20/1～H24/10	GH5AP.GH5FP.GHEFP	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザスポーツ	H14/5～H17/5	GG3S.GGES	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アテンザスポーツ ※1	H17/6～H19/12	GG3S.GGES	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザスポーツ ※1	H20/2～H24/10	GH5AS.GH5FS.GHEFS	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザスポーツワゴン	H14/5～H17/5	GY3W.GYEW	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
アテンザスポーツワゴン ※1	H17/6～H19/12	GY3W.GYEW	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
アテンザスポーツワゴン ※1	H20/2～H24/10	GH5AW.GH5FW.GHEFW	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
MPV	H11/6～H14/3	LW5W.LWEW	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
MPV	H14/4～H18/1	LW3W.LWFW	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
MPV ※1	H18/2～H28/3	LY3P	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
CX-5 ※1	H24/2～H29/1	KEEFW.KEEAW.KE2FW.KE2AW	—	—	取付不可	—	取付不可	—	—	—	—
CX-5	H29/2～	KFEP.KF2P.KF5P	—	—	全車標準装備	—	—	—	—	—	—

Bullcon

オートドアミラーコントローラー　動作確認車種一覧表

※1　下記車両において取付不可となっている車両はエンジン停止後、約40秒間ドアミラー格納スイッチでドアミラー開閉操作が行える為、取付不可となっております。
下記取付不可能車種以外にも、エンジン停止後、約40秒間ドアミラー操作が行える車両については、取付不可です。

2023年10月16日 更新

税込価格には10%の消費税が含まれています。

マツダ

車名	年式	型式	専用タイプ（車種別適合タイプ）		汎用タイプ		汎用タイプ		別売りオプション		
			（ADM-###）	売価格（税込）（税抜価格）	ﾘﾓｺﾝｷｰ連動（ADL-11）	販売価格（税込）（税抜価格）	ACC連動（ADK-98）	販売価格（税込）（税抜価格）	ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟⅠ（MR-30）	本体価格（税込）	本体価格（税別）
CX-7 ※1	H18/10～H23/12	ER3P	－	－	取付不可	－	取付不可	－	－	－	－
デミオ	H14/8～H17/3	DY3R.DY3W.DY5R.DY5W	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
デミオ	H17/4～H19/6	DY3R.DY3W.DY5R.DY5W	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
デミオ ※1	H19/7～H26/8	DE3AS.DE3FS.DE5FS	－	－	取付不可	－	取付不可	－	－	－	－
トリビュート	H15/12～H17/12	EP3W.EPFW	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—
ビアンテ ※1	H20/7～H30/3	CC3FW.CCEAW.CCEFW	－	－	取付不可	－	取付不可	－	－	－	－
プレマシー ※1	H17/2～H22/6	CR3W.CREW	－	－	取付不可	－	取付不可	－	－	－	－
プレマシー ※1	H22/7～H30/3	CWEAW.CWEFW	－	－	取付不可	－	取付不可	－	－	－	－
ベリーサ	H16/6～H27/12	DC5R.DC5W	—	—	○	￥12,100（税込） ￥11,000（税別）	○	￥10,780（税込） ￥9,800（税別）	—	—	—