

オートドアミラーコントローラー 動作確認車種一覧表

※1 下記車両において取付不可となっている車両はエンジン停止後、約40秒間ドアミラー格納スイッチでドアミラー開閉操作が行える為、取付不可となっております。
下記取付不可能車種以外にも、エンジン停止後、約40秒間ドアミラー操作が行える車両については、取付不可です。

2017年6月7日

マツダ							
車名	年式	型式	取付可否				
			汎用タイプ				
			リモコンキー連動 (ADL-11)	本体価格 (税抜)	ACC連動 (ADK-98)	本体価格 (税抜)	
CX-5	※1 H24/2～H29/1	KEEFW KEEAW KE2FW KE2AW	取付不可	—	取付不可	—	
CX-5	H29/2～	KFEP KF2P KF5P	全車標準装備	—	—	—	
CX-7	※1 H18/10 ～ H23/12	ER3P	取付不可	—	取付不可	—	
MPV	H11/6 ～ H14/3	LW5W LWEW	○	¥11,000	○	¥9,800	
MPV	H14/4 ～ H18/1	LW3W LFWF	○	¥11,000	○	¥9,800	
MPV	※1 H18/2 ～ H28/3	LY3P	取付不可	—	取付不可	—	
RX-8	H15/4 ～ H24/7	SE3P	○	¥11,000	○	¥9,800	
アクセラ	H15/10 ～ H18/5	BK3P BK5P BKEP	○	¥11,000	○	¥9,800	
アクセラ	H18/6 ～ H21/5	BK3P BK5P BKEP	○	¥11,000	○	¥9,800	
アクセラ	※1 H21/6 ～ H25/10	BL5FP BLEAP BLEFP	取付不可	—	取付不可	—	
アクセラスポーツ	H15/10 ～ H18/5	BK3P BK5P BKEP	○	¥11,000	○	¥9,800	
アクセラスポーツ	H18/6 ～ H21/5	BK3P BK5P BKEP	○	¥11,000	○	¥9,800	
アクセラスポーツ	※1 H21/6 ～ H25/10	BL3FW BL5FW BLEAW BLEFW	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザ	H14/5 ～ H17/5	GG3P GGEP	○	¥11,000	○	¥9,800	
アテンザ	※1 H17/6 ～ H19/12	GG3P GGEP	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザ	※1 H20/1 ～ H24/10	GH5AP GH5FP GHEFP	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザスポーツ	H14/5 ～ H17/5	GG3S GGES	○	¥11,000	○	¥9,800	
アテンザスポーツ	※1 H17/6 ～ H19/12	GG3S GGES	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザスポーツ	※1 H20/2 ～ H24/10	GH5AS GH5FS GHEFS	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザスポーツワゴン	H14/5 ～ H17/5	GY3W GYEW	○	¥11,000	○	¥9,800	
アテンザスポーツワゴン	※1 H17/6 ～ H19/12	GY3W GYEW	取付不可	—	取付不可	—	
アテンザスポーツワゴン	※1 H20/2 ～ H24/10	GH5AW GH5FW GHEFW	取付不可	—	取付不可	—	
デミオ	H14/8 ～ H17/3	DY3R DY3W DY5R DY5W	○	¥11,000	○	¥9,800	
デミオ	H17/4 ～ H19/6	DY3R DY3W DY5R DY5W	○	¥11,000	○	¥9,800	
デミオ	※1 H19/7 ～ H26/8	DE3AS DE3FS DE5FS	取付不可	—	取付不可	—	
トリビュート	H15/12 ～ H17/12	EP3W EPFW	○	¥11,000	○	¥9,800	
ビアンテ	※1 H20/7 ～	CC3FW CCEAW CCEF	取付不可	—	取付不可	—	
プレマシー	※1 H17/2 ～ H22/6	CR3W CREW	取付不可	—	取付不可	—	
プレマシー	※1 H22/7 ～	CWEAW CWEFW	取付不可	—	取付不可	—	
ベリーサ	H16/6 ～ H27/12	DC5R DC5W	○	¥11,000	○	¥9,800	