

# 車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2018年4月5日

<ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り付けできません。  
・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り付けはできません。

スバル				
車名	型式	年式	オプション	備考
R2	RJ・RC系	H15/12～H22/3	付属リレーユニットは使用しません	
インプレッサ	GD・GC系	H4/11～H14/11	付属リレーユニットを使用	
インプレッサ	GD・GC系	H14/11～H19/10	付属リレーユニットは使用しません	
エクシーガ	YA系	H20/6～	付属リレーユニットは使用しません	
ジャスティ	M9##系	H28/11～	—	取付不可
ステラ	RN系	H18/6～H23/4	付属リレーユニットは使用しません	
フォレスター	SF系	H9/2～H14/1	付属リレーユニットを使用	
フォレスター	SG系	H14/2～H19/12	付属リレーユニットは使用しません	
フォレスター	SH系	H20/1～H24/10	付属リレーユニットは使用しません	
プレオ	RA系	H10/10～H19/6	付属リレーユニットを使用	
レガシィ	BG系	H5/10～H10/5	付属リレーユニットを使用	
レガシィ	BH系	H10/6～H15/4	付属リレーユニットを使用	
レガシィ	BP・BL系	H15/5～H21/4	—	取付不可
レガシィ	BM・BR系	H21/5～	付属リレーユニットは使用しません	