

車速感応式ドアロックシステム動作確認車種一覧表

赤帯は更新箇所です。

最終更新 2019年1月8日

<ご注意>・本製品はマニュアルミッション（MT）車には取り付けできません。
・アイドリングストップ装着車は、エンジン再始動時の電圧降下によりアンロックする場合がありますため「SDL-110」の取り付けはできません。

マツダ				
車名	型式	年式	オプション	備考
CX-5	KF#P系	H29/1～	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
CX-7	ER系	H18/12～H23/12	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
MPV	LV系	H2/1～H11/5	付属リレーユニットを使用	（ディーラーオプションキーレス装着車）
MPV	LV系	H2/1～H11/5	付属リレーユニットは使用しません	（ディーラーオプションキーレス非装着車）
MPV	LW系	H11/6～H18/1	付属リレーユニットを使用	（ディーラーオプションキーレス装着車）
MPV	LW系	H11/6～H18/1	付属リレーユニットは使用しません	（ディーラーオプションキーレス非装着車）
MPV	LY系	H18/2～H28/3	—	取付不可（メーター裏信号により取得可能であるが、BT警告点灯の為。）
RX-8	SE系	H15/4～H24/6	付属リレーユニットを使用	
アクセラ	BK系	H15/11～H20/1	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
アテンザ	GY系	H14/5～H20/1	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
アテンザ	GH系	H20/2～H24/9	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
カペラ・ワゴン	GW系	H9/12～H14/4	付属リレーユニットを使用	
スピアーノ	HF系	H14/2～H20/10	付属リレーユニットを使用	
デミオ	DW系	H8/8～H14/7	付属リレーユニットを使用	
デミオ	DY系	H14/8～H19/6	—	取付不可（Pシフト連動不可の為）
ピアンテ	CC系	H20/7～	付属リレーユニットを使用	4速オートマチック車のみ取り付け可（CVT車Pシフト連動不可の為）
ファミリア	BJ系	H10/6～H15/10	付属リレーユニットを使用	（ディーラーオプションキーレス装着車）
ファミリア	BJ系	H10/6～H15/10	付属リレーユニットは使用しません	（ディーラーオプションキーレス非装着車）
プレマシー	CP系	H11/4～H17/1	付属リレーユニットを使用	（ディーラーオプションキーレス装着車）
プレマシー	CP系	H11/4～H17/1	付属リレーユニットは使用しません	（ディーラーオプションキーレス非装着車）
プレマシー	CR系	H17/2～H22/7	付属リレーユニットを使用	
ボンゴフレンディ	SG系	H7/6～H17/11	付属リレーユニットを使用	

※上記以外の現行（新車）車に関しましてはシフトレンジ位置検出及びパーキングブレーキ検出が

車両コンピューターによる検出制御になっている車両があり、該当する車両に関しては取付け出来ません。

弊社では上記以外のデータを所持しておらず、お客様の車両が該当するかどうかはディーラーにてご確認ください。