

(ディーラーオプションはディーラーオプション適合表をご確認下さい)

記載の価格には消費税等は含まれておりません

車両情報				FreeTVing (オートタイプ/切替タイプ)							TELENAving (TV: オート/ナビ: 切替タイプ)				
車名	年式	型式	ナビ種類	オートタイプ品番	ナビ操作	自車位置	切替タイプ品番	ナビ操作	自車位置	DVD視聴	取付場所	品番	DVD視聴	TV取付場所	ナビ取付場所
アイシス	H16/9~H17/11	ANM10G.10W.15G.15W ZNM10G.10W	DVD	FFT-152 ¥16,800 (スイッチ側)	×	○	MS-152T オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T01 ¥26,800	再生機能なし	TV本体裏	助手席シート下
アイシス	H17/12~H21/8	ANM10G.10W.15G.15W ZNM10G.10W	HDD	FFT-180 ¥16,800 ※	×	○	MS-180M オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T09 ¥26,800	再生機能なし	TV本体裏	TV本体裏
アイシス	H21/9~H23/5	ZGM10G.10W.11G.11W. 15G.15W	HDD	FFT-180 ¥16,800 ※	×	○	MS-180M オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T09 ¥26,800	再生機能なし	TV本体裏	TV本体裏
アバロン	H8/10~H11/4	MCX10	CD	FFT-126 ¥16,800	×	○	—			再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アベンシスセダン	H15/10~H20/12	AZT250.251.255	DVD	FFT-163 ¥22,000	×	○	MS-163 オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アベンシスワゴン	H15/10~H20/12	AZT250W.251W.255W	DVD	FFT-163 ¥22,000	×	○	MS-163 オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アリオ	H13/12~H16/12	AZT240 NZT240 ZZT240.245	DVD	—			FFT-166 ¥16,800 (スイッチ側)		○	再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アリオ	H17/1~H19/5	AZT240 NZT240 ZZT240.245	DVD	FFT-152 ¥16,800 (スイッチ側)	×	○	MS-152T オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T01 ¥26,800	再生機能なし	TV本体裏	トランクルーム右
アリオ	H19/6~H24/11	NZT260 ZRT260.265	HDD	FFT-180 ¥16,800 ※	×	○	MS-180M オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T09 ¥26,800	○	TV本体裏	TV本体裏
アリスト	H9/8~H11/7	JZS160.161	CD	FFT-134 ¥24,800	×	○	—			再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アリスト	H11/8~H16/11	JZS160.161	DVD	FFT-153 ¥22,000	×	○	MS-153 オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T02 ¥29,800	再生機能なし	TV本体裏	トランクルーム右
アルテツァジータ	H13/7~H17/7	GXE10W.15W JCE10W.15W	DVD	FFT-163 ¥22,000	×	○	MS-163 オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アルテツァセダン	H10/11~H13/4	GXE10 SXE10	CD	FFT-131 ¥16,800	×	○	—			再生機能なし	トランクルーム左	—	—	—	—
アルテツァセダン	H13/5~H17/7	GXE10 SXE10	DVD	FFT-163 ¥22,000	×	○	MS-163 オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	—	—	—	—
アルファード	H14/5~H17/4	ANH10W.15W MNH10W.15W (リアターサウンドシステム付車)	DVD	FFT-152 ¥16,800 (スイッチ側)	×	○	—			再生機能なし	TV本体裏	BTN-T01 ¥26,800	○	TV本体裏	助手席シート下
アルファード	H14/5~H17/4	ANH10W.15W MNH10W.15W (リアターサウンドシステム付車)	DVD	FFT-152 ¥16,800 (スイッチ側)	×	○	MS-152T オープン価格	×	○	再生機能なし	TV本体裏	BTN-T01 ¥26,800	再生機能なし	TV本体裏	助手席シート下

FFT-180・・・・・・ パーキングブレーキ操作を行った場合に一時TV画面が黒くなりますが、異常ではありません。又、アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター
の画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。

5

- ① 車種名:車両年式:車両型式
- ② ナビゲーションの種類
- ③ FreeTVing / オートタイプ及びスイッチ切替タイプ適合品番
(品番/価格:ナビ操作・可能/不可能:自車位置・正確/不正確:DVD視聴:取付場所)
- ④ TELENAVING適合品番
(品番/価格:DVD視聴:TV取付場所:ナビ取付場所)
- ⑤ 注意事項欄

FreeTVingの仕様

オート・・・ FreeTVingを装着することで、ほとんどのマルチビジョン機能を損なうことなく安心してご使用になれます。

切替・・・ 付属の切替スイッチを操作することによりTVを映すことができます。

ナビ操作欄の記号説明

- 「○」・・・ 走行中のナビ操作可能
- 「×」・・・ 走行中のナビ操作不可
- 「ー」・・・ ナビゲーション機能はありません。
- 「空白」・・・ 未確認

自車位置欄の記号説明

- 「○」・・・ 自車位置は正確に動作します。
- 「×」・・・ 自車位置は不正確になります。
- 「ー」・・・ ナビゲーション機能はありません。
- 「空白」・・・ 未確認

DVD視聴欄の記号説明

- 「○」・・・ 走行中にDVD視聴可能。
- 「△」・・・ TELENAVINGで走行中にDVD視聴可能。
- 「×」・・・ 走行中のDVD視聴は出来ません。
- 「ー」・・・ DVD再生機能がありません。
- 「空白」・・・ 未確認