

## ●フリーテレビング商品別注意事項

- ◎FFT-109…約45分おきに1秒画面がリセットされますが、異常ではありません。又、メンテナンス表示及び燃費表示、トリップ表示が使用できなくなりますのでご注意ください。
- ◎FFT-113…約45分おきに1秒画面がリセットされますが、異常ではありません。又、メンテナンス表示及び燃費表示、トリップ表示が使用できなくなりますのでご注意ください。
- ◎FFT-117…約45分おきに1秒画面がリセットされますが、異常ではありません。又、メンテナンス表示及び燃費表示、トリップ表示が使用できなくなりますのでご注意ください。
- ◎FFT-123…ナビゲーション無し車の場合、情報画面のうちトリップ機能とメンテナンス情報が使用できなくなりますが、故障ではありません。
- ◎FFT-133…約30分おきに1秒画面がリセットされますが、異常ではありません。又、エアコン画面でのタッチ操作の使用方法が変わります。
- ◎FFT-147…対応する一部車両で画面が暗くなる症状がありますが、個々の車両の特性によるもので異常ではありません。  
**対策**…黒画面が表示された場合は車両側のナビのスイッチを押した後、テレビのスイッチを再度押す事でテレビ画面が表示されます。
- ◎FFT-152…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。  
 ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎FFT-153…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎FFT-166…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- ◎FFT-167…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- ◎FFT-172…テレビが映る状態では車両情報に誤差が生じます。
- ◎FFT-175…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎FFT-176…テレビが映る状態では下記の機能・項目が使用できなくなります。  
 〈機能〉ノーズビューカメラ、リヤビューカメラ〈項目〉走行情報、環境情報、メンテナンス、アクセサリ等
- ◎FFT-180…パーキングブレーキ操作を行った場合に一瞬テレビ画面が黒くなりますが、異常ではありません。又、アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニターの画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎FFT-182…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎FFT-187…テレビが映る状態では燃費計算に誤差が生じます。
- ◎FFT-190…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎FFT-208…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎FFT-211…パーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示されますので、ナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。

## ●フリーテレビング切替タイプ商品別注意事項

- ◎MS-152T…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎MS-152N…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎MS-153…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎MS-166…現在地の自動補正には時間を要する場合がございます。
- ◎MS-175…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎MS-176…テレビが映る状態では下記の機能・項目が使用できなくなります。〈機能〉ノーズビューカメラ、リヤビューカメラ 〈項目〉走行情報、環境情報、メンテナンス、アクセサリ等
- ◎MS-180M…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎MS-182…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎MS-187…テレビが映る状態では燃費計算に誤差が生じます。
- ◎MS-190…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎下記の品番に関しては走行中のテレビ視聴時には自転車位置に誤差が生じますが、ノーマル復帰後は現在地に補正されます。  
 MS-156・166・184・185・189・192・193・199・202・205

## ●テレナビ商品別注意事項

- ◎BTN-T01…アルファードハイブリッド・エスティマハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。
- ◎BTN-T02…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎BTN-T03…プリウスは燃費計算ができなくなりますのでご注意ください。
- ◎BTN-H05…対応する一部車両で画面が暗くなる症状がありますが、個々の車両の特性によるもので異常ではありません。  
**対策**…黒画面が表示された場合は車両側のナビのスイッチを押した後、テレビのスイッチを再度押す事でテレビ画面が表示されます。
- ◎BTN-T10…ダイハツディーラーオプションナビはパーキングブレーキアラーム機能により、TV画面に「パーキングブレーキをご確認下さい」と表示される場合がありますのでナビゲーション本体の設定でこの機能を停止して下さい。
- ◎BTN-T16…ハリアーハイブリッドはエネルギーモニター画面で走行中タイヤが回転しなくなりますが、故障ではありません。